



Tigullio. Una nuova grossa frana di pietre e rocce si è abbattuta sulla provinciale 26 bis della Valmogliana, nella località Zannoni, all'altezza del Comune di Borzonasca, obbligando i tecnici della Provincia, che pochi giorni fa erano intervenuti anche con mezzi speciali da parete per riaprire il transito mettendo in sicurezza il versante franato trecento metri più a valle, a chiudere la circolazione su questo tratto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità.

La località Zannoni resta raggiungibile direttamente con Borzonasca, mentre durante la chiusura il collegamento dalle frazioni più a monte verso valle dovrà seguire il tortuoso itinerario del passo del Ghiffi e della provinciale 26 bis della Valmogliana. E per le piogge incessanti, il terreno è saturo d'acqua e si è sciolto in fango. E così oggi, come era già successo nelle settimane scorse in Valgraveglia, è accaduto lungo la provinciale 225 della Fontanabuona, all'altezza del Comune di San Colombano Certenoli, dove è stato istituito un senso unico alternato a vista a causa della melma sulla carreggiata.